

ORTUR

Enclosure 2.0



Tipy

DE - Tipy FR - Astuces

1. Při gravírování tenkých a lehkých předmětů přitlačte gravírovaný předmět těžkým předmětem!
Doporučujeme použít laserovou gravírovací plošinu od společnosti ORTUR.
2. Nehořlavá tkanina se laserem rozbije, proto nenechávejte laser ozařovat přímo na nehořlavou tkaninu!
3. Upozornění: náš plášť může pouze do určité míry zabránit šíření plamene, nemůže zaručit 100% ohnivzdornost.

DE - 1. Wenn Sie dünne und leichte Objekte gravieren, drücken Sie bitte mit einem schweren Gegenstand auf das gravierte Objekt!

Die Lasergravurplattform von ORTUR wird empfohlen.

2. Das feuerfeste Tuch wird durch den Laser zerstört, also lassen Sie den Laser bitte nicht bestrahlen direkt auf das feuerfeste Tuch!
3. Haftungsausschluss, unsere Schale kann die Ausbreitung von Flammen nur bis zu einem gewissen Grad verhindern, kann keine 100%ige Feuerfestigkeit garantieren.

FR - 1. Lors de la gravure d'objets fins et légers, veuillez appuyer sur l'objet grave avec un objet lourd! La plate-forme de gravure laser d'ORTUR est recommandée.

2. Le tissu ignifuge sera décomposé par le laser, veuillez donc ne pas laisser le laser irradier directement sur la toile ignifugee!

3. Avis de non-responsabilité, notre coque ne peut éviter la propagation des flammes que dans une certaine mesure, ne peut pas garantir 100% ignifugee.

Obsah balení

DE - Packungsinhalt FR - Contenu du colis

Skříň 2.0 *7

§! Anlage 2.0

§! Enceinte 2.0



Levá a pravá kostra *2

§! Linke und rechte Skelette

§! Squelety gauche et droit



Zadní kostra *1

§! Hinteres Skelett

§! Squelette arriere



Rozhraní příruby *1

§! Flanschsch nittstelle

§! Rozhraní nevěsty



Přední kostra *7

§! Vorderes Skelett

§! Squelette avant



Obal Skeleton *2

§! Skelett abdecken

§! Couverture Squelette



Výfukové potrubí Wx *7

§! Auspuff

§! Tuyau d'echappement



Odsávací ventilátor *7

§! Abluftve ntilator

§! Odsávací ventilátor



I.) MS*Bmm Šrouby *4
[iii] MS*Bmm Schrauben
§! Vis MS*Bmm


I.) MS Distanční podložky *4
[iii] MS Abstandshalter
§! Entretoises MS

0


I.) Svorka *2
[iii] Klemme
§! Serrer

0

I.) Hlavní vodič *1
[iii] Hauptdraht
§! Fil principal



I.) Světelná trubice *1
[iii] Lichtrohre
§! Tube de lumiere




I.) Kabelové pásky *B
[iii] Kabelbinder
§! Připojuje de kabel



I.) Spínací vodič *1
[iii] Schaltdraht
§! Fil de commutation



I.) Univerzální hlavní vodič *1
[iii] Universal-Hauptkabel
§! Cable principal universe!



Instalace ohnivzdorného boxu

1DE- "stall,e,en Sie die feue,feste Bo, FR- "''-lie, le boitie, ignifug,




CS- Rozložte složený kryt.

FDRE- Demontujte šroubovací šrouby a vyjměte kryt.




[..] Zadní kostra *7 I
"! Hinteres Skelett [iii]
Squelette arriere





[1,2] Levá a pravá kostra *2
| " | Linke und rechte Skelette
§ | Squelely gauche et droit





- CS** - Všechny kostry zajistěte knoflíkovými pásy.
DE - Sichern Sie alle Skelette mit Knopfriemen.
FR - Fixez tousles squelettes avec des sangles **a** boutons.

- @ Obal kostry *2
- §|| Skelett abdecken
- §.I Couverture Saeulette









DeepL


Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents
Visit www.DeepL.com/pro for more information.




CS - Nejprve nasad'te svorku do výfukového potrubí a poté ji nainstalujte na rozhraní příruby.


DE - Setzen Sie zuerst die Schelle in das Auspuffrohr ein und installieren Sie dann an der Flanschschnittstelle. FR - Placez d'abord la pince dans le tuyau d'echappement, puis installez-la sur l'interface de la bride.







CS - Vložte stroj do skříně. (Příklad s OLM3) **DE** - Stellen Sie die Maschine in das Gehäuse. (Beispiel mit OLM3) **FR** - Mettez la machine dans l'enceinte. (Příklad s OLM3)





Jak ovládat kryt

DE - So steuern Sie das Gehäuse **FR** - Comment controler l'enceinte

1: **CZ** - Zapněte LaserGRBL nebo LightBurn a připojte zařízení.

DE - Schalten Sie LaserGRBL oder LightBurn ein und schließen Sie das Gerät an.

FR - Allumez LaserGRBL ou LightBurn et connectez la machine.



CS - Zadáním příslušného kódu v konzole funkci povolíte nebo zakážete.

DE - Geben Sie den entsprechenden Code in der Konsole ein, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. **FR** - Entrez le code correspondant dans la console pour activer ou desactiver la fonction.

[o] Světlo	Zapnout	Zapnout
[o] o	Einschalten - +M12	SchlieBung..... >M13
[§] Light		
[§] Licht		
[§] Lumiere	[§] Allumer	[§] Fermeture
[o] Ven	Zapnout	Zapnout
[o] tilát	Einschalten ----- >M14	SchlieBung -->M15
[o] or		
[o] Ven		
[o] tilát		
[o] or		
[§] Ventilátor	[§] Allumer	[§] Fermeture

2: **CS** - Před použitím těchto funkcí je nutné aktualizovat verzi firmwaru vašeho přístroje!

15 **DE** - Bevor Sie diese Funktionen verwenden, müssen Sie die Firmware-Version Ihrer Maschine aktualisieren!

FR - Avant d'utiliser ces fonctions, vous devez mettre à jour la version du micrologiciel de votre machine!


OE2.0 s jinými stroji

DE - OE2.0 mit anderen Maschinen **FR** - OE2.0 avec d'autres machines

CS - Stroje jiných značek používají OE2.0, vezměte si prosím napájecí adaptér 24V0,5A nebo vyšší, abyste jej mohli použít se spínacím a obecným hlavním vodičem!

DE - Andere Marken von Maschinen verwenden OE2.0, bitte bringen Sie ein 24V0.5A oder höheres Netzteil mit, um es mit Schaltdraht und allgemeinem Hauptdraht zu verwenden!

FR - Les autres marques de machines utilisent OE2.0, veuillez apporter un adaptateur électrique 24V0.5A ou plus pour l'utiliser avec le fil de commutation et le fil principal!



§Napájecí adaptér 24V0,5A nebo vyšší (zástrčka je 5,5x2,1 DC)

§I Netzteil mit 24 V0,5 A oder höher (Stecker ist ein 5,5x2,7 DC Adapter)

§I Adaptér 24v0,5a nebo superior (plug est un adaptateur de 5,5 x 2,7 cc)

CS- Odkaz na stažení firmwaru:
DE - Firmware-Download-Link:
FR - Lien de téléchargement du micrologiciel:
ortur.tech/ latest-firmware

Linka: micrologiclog: https: //

CS - Nebo naskenujte kód pro stažení:
DE- Oder scannen Sie den Code zum Herunterladen:
FR - Ou scannez le code pour télécharger:



(CZ) Adresa: 1, Ruijin Science and Technology Industrial Park, Changping, Dongguan 523558, Guangdong, Čína (DE) Adresa:

Gebäude Nr. 1, Ruijin Science and Technology Industrial Park, Changping, Dongguan 523558, Guangdong, Čína

(FR) Adresa: No. 1 Bâtiment, Ruijin la science et de la technologie du parc industriel, Changping, Dongguan 523558, Guangdong, Chine



Youtube



Instagram



Twitter



Podpořte



Facebook



RoHS



ORTUR

www.ortur.tech

— MADE IN CHINA —