

Návod k použití: Gravírovací pero.

PŘEČTĚTE SI PŘED POUŽITÍM

- Přečtěte si rozšířený uživatelský manuál, abyste předešli zranění a poškození (dostupný na poslední straně tohoto návodu).
- Před prvním použitím plně nabijte baterii.
- Používejte v čistém a bezpečném prostředí.
- Vždy noste ochranné brýle.
- Nepoužívejte během nabíjení.

JAK POUŽÍVAT

Vložte nástroj do kleštiny a jemně zatlačte, aby se pevně uchytil k mechanismu. Když motor nastartuje, vnitřní mechanismus nástroj automaticky uzamkne.

- Stiskněte oranžové tlačítko pro zapnutí. Stejné tlačítko slouží k přepínání mezi rychlostmi.
- Užívejte si svůj Customizer!
- Vypněte jej stisknutím oranžového tlačítka, dokud se nevypne. Použijte suchý hadřík pro očištění prachu po použití. **Udržujte kapaliny a vlhkost mimo produkt.**

Instrukce

1. Nainstalujte brusný nástavec.
2. Vložte brusný nástavec do sklíčidla.

Spuštění a použití

1. Lehce stiskněte napájecí tlačítko – přejde do 1. rychlostního stupně, rychlost je cca 8000 ot./min.
2. Klepněte znovu pro přepnutí do 2. stupně – cca 15000 ot./min.
3. Opětovným stiskem přepnete do 3. stupně – cca 21000 ot./min.
4. Dalším stiskem tlačítka se zařízení vypne.
5. Během použití displej ukáže stav zatížení v reálném čase.
6. Pokud nástroj příliš zatížíte, elektrický proud překročí bezpečnou hranici – systém se dočasně vypne (ochrana trvá 2 vteřiny), poté se znovu zapne. Pokud chcete pokračovat, znovu stiskněte tlačítko napájení.
7. Podle zobrazeného zatížení by měl uživatel udržovat používání v doporučeném rozsahu.