

# Instrukce



Dlouhým přidržením světlo zapnete. Krátkým zmáčknutím měníte světelné módy. (CCT, RGB, Efektní mód)



Krátkým zmáčknutím M změníte barevnou teplotu a jas.


V CCT módu, krátce zmáčkněte šipku:   pro nastavení barevné teploty.

V RGB módu, krátce zmáčkněte šipku:   pro nastavení barvy a její sytosti.

V efektním módu, krátce zmáčkněte šipku:   pro nastavení typu efektu.

Krátce zmáčkněte šipku:   pro nastavení jasu.


Nastavení parametrů    ON/OFF, změna módu



LCD displej

Napájení (USBC)


Změna módu



Stav baterie

Barevná teplota


Jas



Barevná teplota

Sytost

Jas



Typ efektu

Jas